



Office of the
Assistant Executive Engineer,
P.W.D Sub-Division, Dharwad-580008.
Email.ID: aeeno1pwddwd@gmail.com

ಕಾರ್ಯಾಲಯ:

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಧಾರವಾಡ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0836-2447074

ISO: 14001:2015: Environmental Management System Certified Office

ಕ್ರ.ಸಂ:ಸಕಾಇಂಧಾ/ಲೊಇ/ಉವಿ/ಧಾ/2025-26/

ದಿನಾಂಕ: 11 08 2

ಇವರಿಗೆ,

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು,

್ತ್ರಿ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಸಪ್ತಾಮರ 4 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,

ಧಾರವಾಡ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು (Structural Stability) ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1 ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ದಿನಾಂಕ: 07.08.2025.

2 Jalavahini Management Services (Pvt) Ltd Testing Division Dharwad ಇವರು ನೀಡಿದ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ:09.04.2024.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಸಪ್ತಾಪೂರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ರಿ.ಸ.ನಂ: 43/ಬಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ (ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಶಾಲೆ) ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದಡಿ ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸಧೃಡತೆಯ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಸದರ ಕಟ್ಟಡದ ಸಧೃಡತೆ ಕುರಿತಂತೆ Jalavahini Management Services (Pvt) Ltd Testing Division., ಇವರು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:09.04.2024 ರಂದು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಟ್ಟಡವು ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:08.08.2025 ರಂದು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ಹಸರಾಣಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2016–17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರ ಕಟ್ಟಡವು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಶ್ರೀ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ (ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಶಾಲೆ) ನಡೆಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಸಧೃಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ದಿನಾಂಕ 08.08.2025 ರಿಂದ 07.08.2028 ರ (ಮೂರು ವರ್ಷ) ವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನವೀಕರಣ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು

ರೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ–ವಿಭಾಗ ಧಾರವಾಡ್ಗ್ರ

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No:

Date:

It is certified that the existing building Sri Sathya Sai Vidya Mandir, Dharwad (Name of the building or premises) at. Survey.No-43/B Saptapur **Dharwad** (address) is having block (s) Floor (s) as per details below:

Details of Block (s)	Block	Block	Block	Block	Block	Block
in school	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No. of Floor(s) in	G+1	G+1	Nii	Nill	Nill	Nill
the Block					,	

The building is owned/ occupied by Sri Sathya Sai Vidya Mandir School CBSE School, Saptapur, Dharwad (Name of the Institution) have complied with the Building Safety requirements in accordance with National Building Code Rules, and verified by the officers concered of Public Works Department (Name of Department / Govt) on 08.08.2025 (Date of inspection) in the Presence of Smt Sheela .M. Koran Principal of School (Name and address of the Manager/ Secretary or representative) and that the building/ Premises is fit for occupancy for running school with effect from 08.08.2025 to 07.08.2028 for a period of 3 Year in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

- 1. The Certificate is Vaild only Three year.
- 2. The building permission G+1 if any changes to structure and additional Construction department will not responsible.
- 3. The structure at the building is good.

4. Incase at any emergency any incident happen department will not responsible.

Issued on 08.08.2025 at Dharwad by:

Signature with seal:

Name: Sri. Raghavendra. D.Doddamani,

Designation: Assistant Executive Engineer

Name & Address of Department/Office:PWD Sub-Division, Dharwad

Near KCD Circle, College Dharwad